

SOUND OF SILENCE

Cantiere Se.ri.gi - AQUILEIA

SOLARIS TWO

Anno 1993 Lunghezza 12,87 Larghezza 4,12
Progetto D. Peterson
Tipo Attrezzatura Sloop/Cutter
Rina 2011
Materiale scafo Vetroresina Epoxi/Vinilestere
Colore Bianco Awlgrip 2002
Materiale coperta TEAK
Zavorra Kg 4400 Piombo Antimonio
Timone Ruota Solimar (pelle 2006 - Revisione cuscinetti 2006- frenelli 2006)
Bussola Riviera
Tipo motore Diesel Volvo Penta MD22 4 cilindri aspirato 59 CV anno 1993
Completamente controllato e revisionato nel 2014
Asse elica e elica a tre pale MaxProp
Invertitore completamente revisionato nel 2006
Serbatoio carburante 1 serbatoio 230lt , 1 serbatoio 150lt, 1 serbatoio 50lt(riscaldamento)
Velocità 1700 giri 7 nodi 2000 8 nodi
Impianto elettrico 12/24/220
Alternatori 12 Volt 80ah 24volt 120 ah
Batterie 2014: servizi n°6 Sonnenschein 24V GEL <3x(12Vx2)120A>
 avviamento n°2 AGV 12V 120 ah
Autoclave elettrica 24v 2005
Frigoboat 2006
Pompa sentina automatica elettrica/manuale 2014
Antivegetativa al rame senza manutenzione garantita 10 anni (2006)i, ritocco 2012
Ripristino ciclo antiosmosi originale, con 4 mani di resina epossidica(2006)

Attrezzature coperta

Albero e boma Lega Leggera Verniciato Bianco Velscaf 2012
Tangoni 1 Alluminio 1 Carbonio
Ancora di rispetto Cqr
Salpa ancora 1500W Lofrans 2004 con comando in pozzetto
Catena 75 mt 2005
Ancora a paracadute 5 mt diametro con 120 mt cima Nylon e attacco musone salpa ancora maggiorato
Scaletta da bagno
Passerella in Teak
2 tavoli per pozzetto in teak (grande e piccolo)
Vari tendalini
Cappottina paraspruzzi 2006
Battello servizio Zodiac Fastroller 230- 2012
Motore fuoribordo onda 2,5cv 2012
Eurovinil 6 p (2014)

Vele e relative attrezzature:

2 Rande steccate (1 spectra 2006,1 dacron spectra)
3 genoa (1 spectra 2006-1 spectra 2003- 1 dacron spectra)
1 olimpico 100% (spectra 2004)
2 yankee
3 trinchette (1 spectra 2006-1 dacron-1 dacron auto virante)
Gennaker 2012 su frollino
Winches 11 Harken tutti Self Tailing (2 scotte elettrici- 4 albero nuovi maggiorati 2003)
Attrezzatura (frullino) per code 0
Drizze nuove 2014 ,genoa spectra (2006), le altre (2005/2006)

Scotte (2006)

1 Tormentina

3 strallo amovibile in spiroidale tra trinchetta e genoa per andature portanti a farfalla con vele ingarrocchiate tangonate (per l'oceano).

Sartiame in Diform 2006

Volanti non strutturali in Kevlar Navtec

Attrezzatura per randa steccata Harken (sfere torlon 2005)

LifeLine in acciaio e o tessile (2006)

Revisione completa avvolgi fiocco e canaletta Rekman 2014

Motore e accessori

2 alternatori (2006) 24/12 (24v Mastervolt 130 ah con regolatore di carica Mastervolt batterie GEL)

Generatore G.M. 2,5 kw diesel 200 ore (sbarcato e controllato 2005)

6 batterie GEL 24V 120A 2014 Sonnenschein

2 batterie AGV 12v avviamento (2006)

Autoclave elettrica (nuova 2014)

Frigorifero elettrico compressore e piastra esterna 2006

Iniettori e controllo pompa 2012

Pompa acqua salata 24V 2014

Invertitore cambiato paraoli e cono frizione 2012 revisione completa

Scambiatore acqua 2012

Gomito scarico 2006

Ripristino antirombo con due lamine di piombo 2006

Elettronica e asservimenti relativi

Radio WHF **icom ic-m603**

SSB Icom 706 con accordatore antenna paterazzo isolato e possibilità di inviare e ricevere Email, carte meteo ecc.

Navtez 2011

Telefono Satellitare

Strumenti del vento eco log vmg Raytheon st-60 (2004)

Pilota automatico Raytheon ST6001/ T400G computer con sensore giroscopico, 2 bussole, motore con ingranaggi in bronzo (2004)

Plotter Radar 48 mg Raytheon 2 Postazioni (dinette/colonnina timone) a colori interfacciati con pilota automatico e strumenti. (2006)

Sonar INTERFACE 2012

2 Gps

AIS tipo B 2012

Triancor (luci via e fonda e intermittenza) testa albero

Antenna TV amplificata circolare (2005)

Autoradio con amplificatore esterno 2 casse in dinette e 2 casse pozzetto.

Carica Batterie 24 V Mastervolt 50A (2005)

Carica batterie 12VMastervolt

Inverter Mastervolt 1500 Watt 220 V (2005)

Riduttore <24-12>V 55° 2012

Servizi

I bagni hanno Wc a depressione manuale ed elettrico.

Riscaldamento Webasto con termoconvettori e termostato per ogni cabina (4 zone) Serbatoio inox 50lt

Autoclave acqua salata lavaggio catena ancora.

Boiler 20 Lt inox (2014)

Doccia calda fredda a prua anche acqua salata.

Prese a mare e raccorderai in bronzo(2004)

Interventi 2009/2010

Caricabatteria 12V mastervolt
Modifica integrale impianto elettrico, con 2 trasformatori (1 da 55 watt) da 24v a 12v per i servizi e per il vhf.
Batterie da 12v dedicate solo a motore e generatore
Nuovo VHF Icom IC-M603 con microfono a pozzetto
AIS con trasmettitore
Navtex
Software Sob
Revisione Pactor ed SSB
Revisione desalinizzatore
Sbarco climatizzatore
Revisione bombole antincendio
bombola antincendio a gas inerte su vano motore (scatta in automatico a C°130)
revisione salpa-ancore con cambio campana ed ingranaggio bronzo
inserimento 2^ ancora in gavone prua
spostato tangone carbonio con attacco su albero e modifica rotaia
rimozione fioritura su boma e albero con trattamento primer, fondo e vernice
revisione e manutenzione straordinaria tutti (13) winches
liberato coperta da 4 attacchi porta-tangone
revisione zattera
revisione con nuovo anti-UV a olimpico e yankee
nuove copertine e oscuranti
tendalino prua tattico
nuovo attacco boetta e cavo salvavita a poppa
revisione tavolo esterno
scolapiatti interno in massello
revisione epirb
nuova boccola su asse motore
cambio cinghie motore
ventilatore nuovo aspirazione aria calda motore

interventi 2010/2011

modifica dissalatore
manutenzione vebasto
manutenzione coperta: gomma e tappi

Modificare copri-randa allungandola a poppa e aggiustare/cambiare cerniera
Tendalino bianco: fare asola o taglio con zipp fino a poppa.e aggiungere 2 triangoli a prua fino all'albero
Cucire bimini e fare gonne "bucate" ai fianchi dietro
Fare vano in dinette dietro gavone pruavia
Boccaporto entrata: sistemare scorrimento e spostare fermi.: smontare.
Preso d'aria sulla porta dell'armadietto in cabinetta e in dinette per aereazine inverter e trasf.
Chiudere buchi faretti e bottiglie
Mobile sotto scala
Ripiano armadietto cabina poppa
togliere TV e cambiare lay-out: mensola libri e TV appesa
Fissare pannello dinette lato SN
Verificare altoparlante su albero (uso come tromba?corno da nebbia?)
led su pozzetto acque bianche per segnalare blocco pompa
Verificare gli altoparlanti in dinette, in pozzetto e a poppa su sedile timoniere

Sistemare fili elettrici climatizzatore dentro armadietto cabina poppa
Vedere per eco-scandaglio nuovo dove metterlo e costo..
Pompa automatica sentina centrale
Rele/pulsante scarico forzato del pozzetto acqua bianca dietro lavandino: è bloccato
Impianto elettrico: ridisegnare quadro con effettivi bisogni
aerazione interna: ventola in presa d'aria esterna dinette e ventole sulle cuccette cabine poppa
pompetta acqua salata. cambiata
Strumento mastervolt in vano motore x alternatore.come funziona?
Cambiare filo luci di via a prua con led 12V
Luce corridoio davanti bagno
Togliere luci dinette su buchi mensola
Togliere luci su bottiglie dinette
Togliere TV
Spostare interruttore gavone cabina poppa
Cambiare faretto alogeni con lampadine led (12-24 V ??) un tutte le cuccette
Cambiare luci di via-prua e motore con lampade a led.
Cambiati tutti vetri plexiglass
Collare albero. Rifare guarnizione per togliere infiltrazioni
Stopper (2) per xrisze albero Dx e Sn sopra winch
manutenzione martinetto idraulico tesa-strallo poppa
Alternato strallo trinchetta
Winch: perni blocca autovirante
Rivedere tutte le guarnizioni oblo e passi uomo
Rymarine: manutenzione ordinaria e verificare autopilota. Perché non trasmette tutti i dati da GPS con sistema NMEA? Velocità- Rv – profondità
Terminale rotaia punto scotta fiocco Dx.:comperare
Controllo valvole di tutte le prese a mare
Trinelle timone
Vang e boma: cambiare camicie e guarnizioni e verniciare
Rifare guarnizioni gavoncino prua
Antisdrucchio scaletta
Scaletta poppa (scalandrone): sistemare
Trinchetta autovirante: mostrare strallo
Volanti e manovre :controllare ruggine
Verifica manutenzione carrelli e sfere canaletta randa
Winch: spostare molla ring autovirante
Sistemare con vetroresina la pinna/piombo dove ho toccato
Controllo valvola sullo scarico sentina/motore
Antenne GPS/AIS e Navtex : spostare a poppa
Pulire serbatoi acqua
Tappeti antisdrucchio: cercare materiali e sarta =misure
RINA + zattera entro maggio
Binocolo manutenzione
Comperare contatore per acqua imbarco e rifare tabella conversione
Cassettini estraibili aperti sotto pensile cucina
Nuova radio x ascoltare MP3
Cambiare cornice altoparlanti poppa e verifica
Porta carta basculante cucina
Asse in legno copri lavandino a sbalzo con blocco superiore
Modificare porta-bicchieri vicino frigo
Riduttore fornello e modifica barretta salva pentola
Sistemare boetta e salvagente poppa
Dissalatore:revisione impianto tutto
Togliere tubi climizzatore sia nel gavone cabina poppa , sia sotto lavello, sia sotto armadio.

togliere pompa gavone poppa
Il contagiri del motore fa sbalzi di misura: ?????. Sistemare filo acceleratore, eventualmente cambiare leva
Fare manutenzione su vebasto: verificare le regolazioni di tutti i punti
Cinghie motore. Segare bordo x allineare blocco per poterle tirare. Verificare spessore in linea d'asse delle cinghie perché ora non lavorano parallele e saltano
Generatore:manutenzione: come si cambia filtro e girante
Giri motore e verifica apertura pale elica

Lavori 2011/2012

Trasformare armo cutter con:

- gennaker su frollino
- Olimpico/yankee con avvolgitore
- Trinchetta autovirante con avvolgitore

Stuccare e verniciare albero, crocette, piastre, boma e tangone
Smontare e mantenere avvolgitori reckmann
Bimini: sistemare o rifare?
Tendalino bianco grande: sistemare fessura e cucire
Tendalino blu tattico: sistemate fessura
Mezzo-marinaio lungo come tendalino
Riverniciare carabottino bagno poppa
Ritoccare falchetta poppa: tappare buchi porta ancora
Tappare buchi su piano ex-televisore
C'è un contatto nel vano circuito motore:mettere a massa e collegare a pompa autoclave acqua salata
Generatore: interruttore ha un contatto :non da la 220
Quadretto /rifare collegamenti su fili liberi
Fusibile 5A su filo giallo
Luci di via a prua:ripassare cavi e rifare circuito:controllare tenuta fanali
Mettere fanali di via a led testa albero
Cambiare tutti i fili nell'albero
Luci di via motore prima crocetta: cambiare filo?led?plafoniera?
Attacco esterno 220: verificare presa perché si muove
Verifica pompa sentina: a volte non stacca
Segnala livelli per tutti i serbatoi (gasolio + acqua) e riportare su quadro
Ripetitore rymarine in cabina armatore: non riporta segnale
Mettere swich (usare quello esistente nel quadro sotto/dx) per togliere altoparlanti esterni
Mettere interruttore su bagno elettrico cabina armatoriale
Guarnizione nuova per pozzetto acque bianche
Manutenzione pompe elettriche bagni
Timonecigola con andatura di poppa. Manutenzione straordinaria: verifica catena di trasmissione, meccanismo,ruota all'esterno.
Vedere se possibile(vale la pena?) mettere avvitatore per togliere e mettere ruota
Ghiotta e principali sentine: pitturare di bianco
Scarico pozzetto sentina bagno amatoriale: scaricando l'acqua del rubinetto, che dovrebbe defluire nel pozzo acque bianche, dopo un po' rientra nel pozzetto della sentina . come mai?
Ripristinare avvolgi-trinchetta, se mai vedere gancio rapido wishard
Ritocco pinna: vetroresina, stucco.
Antivegetativa: continuare altro strato fino a finire
Modificare protezione fornello , sia i due assi (fare L), sia i braccetti blocca-pentole
Cercare nuovo catenaccio per tavola lavello ed adattare buco

Guarnizione frigorifero:cambiare
Pilota automatico e pistone
Presca a mare bagno cabina arnatoriale è durissima
Tappare buchi su piano ex-TV
Mettere chiavistello (?) sotto tazze bagni per tenere chiuse le assi
Guarnizione gavone prua:entra acqua
Golfare strallo trinchetta a riposo: rifissarlo o cambiare viti
Carrello su rotaia randa vicino alla penna: esce maschio
Ritocchi su vetroresina: stucco prua, sotto trasto randa, buchi viti specchio poppa fare piastra testa albero x jennaker
Aprire cabina dx prua e poppa e.....per circuito acqua
Sistemare/rifare circuito acqua e tarare pressostato
Luce su boma: cercare alternativa con led
Sedile dinghi: ordinare tavoletta
Vedere nuovo dinghi come quello di carlo ricchelli
Pentola nuova stesso diametro come coperchio grande
Fare dima sotto lavello per tappeto
Rifare alcuni tappeti e corsia??
Manutenzione forno: vedere ALPES eventualmente modifiche...
Radioamatori verona per sailmail
Comperare testimoni nuovi per drizze
Ripassare tutte le guarnizioni con vasellina
Contenitore per epirb :vedere a genova
Copri parabordi : vedere a genova
Cinghie in tessuto/fibra da mettere a poppa per cime a terra (100m):. vedere a genova
Corso sub
Porta bicchieri da appendere sui tubi porta strumenti
Maniglia con manico corto per winch tesa-borose
Grillo amantiglio
Copri- divani
Vedere Francesca per specchio
Accorciare drizza randa di mezzo metro dalla parte del grillo
Adattatore TV per PC
Spagiolare tutta la dinette anche sotto il tavolo e controllare
Tagliare plexiglass:misure max tambuccio poppa e portarlo a casa (chiedere Gc.Soncin)
Ganci plastica ad U per fissare asta bandiera dentro
Cambiare lampada all'interno strumenti quadro poppa
Lavandino cucina: cambiare rubinetto acqua salata
Sistemare tendi-cinghia motore per alternatore 24V ed eventualmente modificare anche per alternatore 12V
Motore: iniettori rifare
Serbatoi gasolio: aprire e pulire
Mettere filtro a valle pompa per trasferimento gasolio
Manutenzione girante, pompa, cambio guarnizione
Sensore temperatura acqua motore
Vedere manutenzione motore come da libretto istruzioni volvo
Frigo-boat: non funziona, mai andato. Vedere interruttore, valvole, freon. Le due piastre devono funzionare separatamente
Pallone aggiuntivo parabordo
Verificare circuito riscaldamento vebasto
Cambio olio invertitore
Vite spurgo filtro gasolio: rifare filettatura
Aggiornare SOB da internet
Pastecca per trasto randa: alternativa all'attuale

Verificare /cambiare vela trinchetta per adattare autovirante
Sistemare vela fiocco: di bolina tocca su seconda crocetta (no)
Frollino e gennaker nuovo

Lavori 2013/2014

Mettere tappi coperta dove sono scoperte le viti
Chiudere graffio coperta teck
Mobiletto sotto scaletta
Livellare falchetta a poppa/sn dov'era ancora
Riparare passerella ed inserire listella alla base
Separatore stipetto ex climatizzatore cabina armatore
Sistemare vano generatore e lato strumenti
coppercoat
Portariviste al posto della piastra
Ray marine cabina armatore, riparare
Tappo presa corrente a terra poppa
Verifica alimentazione strumenti e GPS
Cambio altoparlante sn e revisione altri
Base scaletta dinette, fare vubicicni
Sistemare barre e poggia pentola fornello
Manutenzione – stringere tambuccio prua cabina/coperta
Manutenzione presa a mare bagno poppa : è durissima
Rifare manutenzione completa timone e manovre correnti e frenelli
Manutenzione winches pozzetto
Manutenzione verricello salpa-ancora
Pulire strumenti testa albero
Manutenzione bagni e cambio guarnizione
Cambiare scottina avvolgi trinchetta
Cercare batterie nuove
Rifare impiombatura scottina avvolgi fioco con scotta da 6 nuova
Comperare copri parabordi nuovi
Controllare guarnizioni bagni docce
Rifare circuito carica-basso con scotte più piccole
GPS da pennetta USB per max sea
Aprire arridatoio strallo poppa
Parlare con IVAN per accorciare pezzo strallo poppa
Vedere con IVAN nuovo arridatoio con snodo hasselfors o acmo
Allungare tubo doccia bagno prua
Fissare pannello nero vicino panca tavolo nautico
Levigare falchetta a poppa su porta ancora
Passaggio proprietà
Mettere palo in magazzino porta cavi
Aghi per cucire vele a mestre
Rivedere max sea con moretto
Inclinometro sotto ruota timone
Lampada fissa per boma a led
Manutenzione anti-incendio
Pulire catena e mettere segni
Pulire grilli coperta
Siliconare gomma su canna da pesca
Sistemare serratura portello gavone acqua dinette
Saldare manico vaschetta filtro acque bianche
Strumento rilevatore per barca in navigazione

Rivedere sob nuovo
Riparare depuratore acqua
Passare silicone dentro frigo su angoli
Cambiare bronzina /vite sostegno basculante sn fornello
aprire vano poppa
Cambiar /fare fare molle per bozzelli sotto albero
Piastra gennaker
Sistematate gennaker
Plexiglass frigo-tagliare
Porta walkie talkie
Cambiare mulinello canna a pesca
Sifoni bagno
Controllare fuga d'aria serbatoio acqua poppa
Distanziatore cinghia alternatore
Controllo tutte le pompe, compresi i bagni
Manutenzione –ingrasso asse elica
Contagiri motore
luci/lampadine strumenti
Contatore serbatoio acqua dolce:caricare e scaricare-rifare tabella
Contatore serbatoio gasolio e vedere pescaggio-rifare tabella
Manutenzione pompa manuale poppa sentina